

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2026

RESUMEN

- Se realizó el análisis de los impactos generados por las emergencias reportadas del 09 al 15 de julio de 2026, identificándose 9 ocurrencias registrados en 7 departamentos: Ucayali (2), Huanavelica (2), Pasco (1), Piura (1), Tumbes (1), Ayacucho (1) y Áncash (1). Del total de ocurrencias, 6 correspondieron a vientos fuertes, 2 a lluvias intensas y 1 a un incendio forestal, los cuales ocasionaron afectaciones a la población y a sus medios de vida.
- El análisis de la implementación de los instrumentos de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres evidencia avances limitados, debido a que solo 3 distritos cuentan con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), 1 distrito dispone de al menos un Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) y 2 distritos cuentan con información técnico-científica elaborada por entidades especializadas como el IGP, SENAMHI e INGEMMET. Esta situación refleja importantes brechas en la generación y uso de información técnica para sustentar la toma de decisiones orientadas a la prevención y reducción del riesgo de desastres.
- Respecto a la ejecución presupuestal 2026 del Programa Presupuestal 0068, únicamente 2 distritos asignan recursos al producto 3000735 "Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros", mientras que solo 1 distrito destina recursos al producto 3000737 "Estudios para la estimación del riesgo de desastres", evidenciando una limitada priorización de inversiones orientadas a la reducción del riesgo.
- Por último, se identificó que solo el distrito de Raimondi, en la provincia de Atalaya (Ucayali), registra dos proyectos de inversión en el marco del Programa Presupuestal 0068, correspondiente uno a la creación de una defensa ribereña y el segundo a obras de protección frente a inundaciones, constituyéndose en los únicos proyectos de inversión orientado específicamente a la reducción del riesgo de desastres entre los distritos analizados.
- Se recomienda fortalecer la priorización de recursos en el producto 3000735, orientado al desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, así como promover el uso efectivo de la información técnico-científica generada por entidades especializadas como la ANA, INGEMMET, INAIGEM, IGP y SENAMHI, a fin de sustentar la formulación y ejecución de proyectos e intervenciones de prevención, protección física y reducción del riesgo de desastres en los territorios con mayor exposición a peligros.

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-317	DEPARTAMENTO HUANCavelica	PROVINCIA TAYACAJA	DISTRITO SALCABAMBA														
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS														
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 8/7/2026 12:20 horas TIPO DE PELIGRO Lluvias Intensas DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 9263 - 15/7/2026 / COEN - INDECI / 04:00 HORAS (Reporte N.° 2)	<table><thead><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Damnificados</td><td>65</td></tr><tr><td>Viv. Inhabilitables</td><td>20</td></tr><tr><td>Viv. Destruídas</td><td>2</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Infraestructura</td><td>1 PTAR AFECTADO</td></tr></tbody></table> Como consecuencia de las lluvias intensas en la zona, se produjo un colapso de estructura que causó daños materiales (viviendas) así como al servicio básico (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 	Dato	Descripción	Damnificados	65	Viv. Inhabilitables	20	Viv. Destruídas	2	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	Infraestructura	1 PTAR AFECTADO	Municipalidad Distrital de Salcabamba - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). - Coordina internamente la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas damnificadas.	EVAR PPRRD 2025-2030 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres ante el descenso de temperatura por heladas en el distrito de Salcabamba 2025-2030 INFORMES TÉCNICOS INGEMMENT Informe Técnico N°A6795 Peligros geológicos en el sector de Pucayacu, distrito Salcabamba, provincia Tayacaja, región Huancavelica. 2018
Dato	Descripción																
Damnificados	65																
Viv. Inhabilitables	20																
Viv. Destruídas	2																
Estado EDAN	En proceso																
Estado BAH	En proceso																
Infraestructura	1 PTAR AFECTADO																
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)																	
PRODUCTOS (1)																	
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/30,912																	

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-318	DEPARTAMENTO PIURA	PROVINCIA HUANCABAMBA	DISTRITO HUARMACA
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 7/7/2026 21:31 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el centro poblado y distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba. DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 9227 - 14/7/2026 / COEN - INDECI / 05:50 HORAS (Reporte N.° 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>40</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>10</td></tr><tr><td>EESS</td><td>1</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (viviendas e infraestructura de salud) 	Dato	Descripción	Afectados	40	Viv. Afectadas	10	EESS	1	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	Centro de Salud de Huarmaca - Coordina la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Salud (EDAN SALUD).	EVAR Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 11 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 4 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2018 Informe de evaluación de riesgo por inundación pluvial originado por lluvias del Sector B Sur del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 3 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 5 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 2 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2018 Informe de evaluación de riesgo por inundación pluvial del Sector A Norte del distritode Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura Año 2025 Estudio de evaluación de riesgos por deslizamientos del expediente técnico del proyecto de creación del servicio complementario al transporte terrestre en el terminal terrestre del centro poblado Huarmaca, distrito de Huarmaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 10 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 8 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 7 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 6 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Año 2019 Informe de evaluación de riesgo por lluvias intensas del sector 9 del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba del departamento de Piura PPRD 2023-2026 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del distrito de Huarmaca2023 - 2026 INFORMES TÉCNICOS IGP Inspección y evaluación geodinámica en el centro poblado Overal de la provincia de Huancabamba, región Piura. Informe Técnico N°002-2023/IGP2023 INGEMMENT Informe Técnico N° A7373 Evaluación de peligros geológicos por caída de rocas en el caserío Overal, distritos de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura 2023 SENAMHI Informe Técnico N°19-2018-SENAMHI-SMA-SPC: Monitoreo diario de lluvias en 10 centros poblados distribuidos en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, durante el periodo enero – abril 20172017
Dato	Descripción														
Afectados	40														
Viv. Afectadas	10														
EESS	1														
Estado EDAN	En proceso														
Estado BAH	En proceso														

PRODUCTOS (2)

3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/720,154	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/1,000
---	---

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-319	DEPARTAMENTO AYACUCHO	PROVINCIA CANGALLO	DISTRITO CHUSCHI																		
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS																		
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 5/7/2026 01:00 horas TIPO DE PELIGRO Por Incendios Forestales LUGAR la localidad Cuchoquesera, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo. DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9226 - 14/7/2026 / COEN-INDECI / 06:27 HORAS (Reporte N.º 4)	<table><thead><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Afectados</td><td>21</td></tr><tr><td>Damnificados</td><td>15</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>9</td></tr><tr><td>Viv. Inhabilitables</td><td>6</td></tr><tr><td>Viv. Destruídas</td><td>1</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>Culmino</td></tr><tr><td>Infraestructura</td><td>4 Ha cobertura natural desruída</td></tr></tbody></table> Se registró un incendio forestal que ocasionó daños materiales (viviendas) y a sectores diversos (cobertura natural) e 	Dato	Descripción	Afectados	21	Damnificados	15	Viv. Afectadas	9	Viv. Inhabilitables	6	Viv. Destruídas	1	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	Culmino	Infraestructura	4 Ha cobertura natural desruída	Municipalidad Distrital de Chuschi Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Coordina internamente la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH). A las 15:00 horas, el incendio fue extinguido con apoyo de la población de la zona.	EVAR — PPRD — INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción																				
Afectados	21																				
Damnificados	15																				
Viv. Afectadas	9																				
Viv. Inhabilitables	6																				
Viv. Destruídas	1																				
Estado EDAN	En proceso																				
Estado BAH	Culmino																				
Infraestructura	4 Ha cobertura natural desruída																				
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)																					
PRODUCTOS (1)																					
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/15,710																					

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-320	DEPARTAMENTO UCAYALI	PROVINCIA ATALAYA	DISTRITO RAYMONDI										
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 12/7/2026 11:39 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el caserio Serjali, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya. DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9224 - 14/7/2026 / COEN-INDECI / 00:28 HORAS (Reporte N.º 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>5</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>2</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>Culmino</td></tr></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (viviendas) (sin foto)	Dato	Descripción	Afectados	5	Viv. Afectadas	2	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	Culmino	Municipalidad Provincial de Atalaya - Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) - Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas afectadas	EVAR — PPRD — INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción												
Afectados	5												
Viv. Afectadas	2												
Estado EDAN	En proceso												
Estado BAH	Culmino												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (5)													
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/16,176 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/1,692,035	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/5,810 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ACTIVIDAD PIM: S/22,910	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/21,343											
PROYECTOS (3)													
2314932: CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN AMBOS LADOS DE LA QUEBRADA CAMPO PLATA, CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI PROYECTO PIM: S/14,465	2551166: CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAÑO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI PROYECTO PIM: S/1,157,033	2663867: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI PROYECTO PIM: S/25,187,499											

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-321	DEPARTAMENTO UCAYALI	PROVINCIA ATALAYA	DISTRITO RAYMONDI														
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS														
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 12/7/2026 10:00 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el centro poblado Unini, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9222 - 14/7/2026 / COEN-INDECI / 00:01 HORAS (Reporte N.º 1)	<table><thead><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Afectados</td><td>2</td></tr><tr><td>Damnificados</td><td>6</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>2</td></tr><tr><td>Viv. Destruídas</td><td>2</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>Culmino</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></tbody></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (viviendas) 	Dato	Descripción	Afectados	2	Damnificados	6	Viv. Afectadas	2	Viv. Destruídas	2	Estado EDAN	Culmino	Estado BAH	En proceso	Municipalidad Distrital de Raymondi - Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) - Coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas damnificadas y afectados.	EVAR — PPRD — INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción																
Afectados	2																
Damnificados	6																
Viv. Afectadas	2																
Viv. Destruídas	2																
Estado EDAN	Culmino																
Estado BAH	En proceso																
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)																	
PRODUCTOS (5)																	
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/16,176 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/1,692,035		3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/5,810 3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ACTIVIDAD PIM: S/22,910	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/21,343														
PROYECTOS (3)																	
2314932: CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN AMBOS LADOS DE LA QUEBRADA CAMPO PLATA, CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI PROYECTO PIM: S/14,465		2551166: CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CAÑO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI PROYECTO PIM: S/1,157,033	2663867: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL DISTRITO DE RAYMONDI DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI PROYECTO PIM: S/25,187,499														

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-322	DEPARTAMENTO TUMBES	PROVINCIA TUMBES	DISTRITO SAN JACINTO										
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 8/7/2026 14:00 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el caserío Casa Blanqueada, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO REPORTES COMPLEMENTARIOS REPORTES COMPLEMENTARIOS N.º 9198 - 13/7/2026 / COEN - INDECI / 14:37 HORAS (Reporte N.º 3)	<table><thead><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Afectados</td><td>6</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>4</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>Culmino</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>Culmino</td></tr></tbody></table> 	Dato	Descripción	Afectados	6	Viv. Afectadas	4	Estado EDAN	Culmino	Estado BAH	Culmino	Municipalidad Distrital de San Jacinto - Realizó la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (techo) a las personas afectadas.	EVAR PPRD INFORMES TÉCNICOS
Dato	Descripción												
Afectados	6												
Viv. Afectadas	4												
Estado EDAN	Culmino												
Estado BAH	Culmino												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (1)													
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/3,000													

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-323	DEPARTAMENTO PASCO	PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN	DISTRITO VILCABAMBA										
DATOS GENERALES	IMPACTO		DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 9/7/2026 18:00 horas TIPO DE PELIGRO Lluvias Intensas LUGAR varios sectores del distrito de Vilcabamba, provincia Daniel Alcides Carrión. DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9129 - 11/7/2026 / COEN - INDECI / 12:10 HORAS (Reporte N.º 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>26</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>13</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>Culmino</td></tr></table> Se registraron lluvias intensas que causaron daños materiales (viviendas) 	Dato	Descripción	Afectados	26	Viv. Afectadas	13	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	Culmino	Municipalidad Distrital de Vilcabamba - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) - Coordina con el gobierno local para la atención de la emergencia con el apoyo de Bienes de Ayuda Humanitaria se solicitará apoyo al Nivel II y Nivel III.	EVAR — PPRD — INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción												
Afectados	26												
Viv. Afectadas	13												
Estado EDAN	En proceso												
Estado BAH	Culmino												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (4)													
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/39,220 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/12,866		3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/3,067 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/800											

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-324	DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	PROVINCIA TAYACAJA	DISTRITO HUACHOCOLPA										
DATOS GENERALES	IMPACTO		ACCIONES REALIZADAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 10/7/2026 13:49 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR localidad de Huachocolpa, distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja. DEE VIGENTE NO TIENE REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9130 - 11/7/2026/ COEN - INDECI / 12:10 HORAS (Reporte N.º 1)	<table><thead><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Afectados</td><td>15</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>4</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></tbody></table> Se registró vientos fuertes que ocasionaron daños materiales (viviendas) 	Dato	Descripción	Afectados	15	Viv. Afectadas	4	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	Municipalidad Provincial de Tayacaja - El responsable de Gestión de Riesgo y Desastres de la provincia informó que viene realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y el empadronamiento familiar para el registro en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	EVAR — PPRRD — INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción												
Afectados	15												
Viv. Afectadas	4												
Estado EDAN	En proceso												
Estado BAH	En proceso												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (1)													
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS ACTIVIDAD PIM: S/30,220													

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 029 DIMSE-CENEPRED DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2026

EV-325	DEPARTAMENTO ÁNCASH	PROVINCIA PALLASCA	DISTRITO PAMPAS														
DATOS GENERALES	IMPACTO		DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS														
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 9/7/2026 15:59 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el centro poblado de Nauchavan, distrito de Pampas, provincia de Pallasca. DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 9067 - 9/7/2026 / COEN-INDECI / 23:46 HORAS (Reporte N.° 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>5</td></tr><tr><td>Damnificados</td><td>65</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>1</td></tr><tr><td>Viv. Inhabilitables</td><td>23</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (vivienda) 	Dato	Descripción	Afectados	5	Damnificados	65	Viv. Afectadas	1	Viv. Inhabilitables	23	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	CENEPRED atraves de la DIMSE reaíiza seguimiento y Monitoreo, identificando que no es un evento recurrente, asi mismo cuenta con documentacion tecnica como PPRRD para peligro inundacion fluvial y movimiento en masa , no cuenta con EVAR	EVAR — PPRRD 2023-2030 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres ante movimientos en masa e inundación fluvial del distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash 2023 - 2030 INFORMES TÉCNICOS —
Dato	Descripción																
Afectados	5																
Damnificados	65																
Viv. Afectadas	1																
Viv. Inhabilitables	23																
Estado EDAN	En proceso																
Estado BAH	En proceso																
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)																	
PRODUCTOS (4)																	
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/41,000		3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS ACTIVIDAD PIM: S/30,000															
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/23,494		3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ACTIVIDAD PIM: S/5,000															