

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

Se realizó el análisis de las afectaciones generadas por fenómenos naturales y antropicos, reportadas del 24 de JULIO al 05 de AGOSTO de 2026, identificándose 5 ocurrencias registrados en 4 regiones y 5 distritos: Piura(2), Lima(1), Loreto(1), Moquegua 1). Las 5 ocurrencias, corresponden a evento de 2 vientos fuertes, 1 Incendios Forestales, 1 Caídas, 1 por colapso de tuberías producto de lluvias intensas en el distrito de villa el salvador, los cuales ocasionaron afectaciones a la población y a sus medios de vida.

El análisis de la implementación de los instrumentos de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres evidencia avances limitados, debido a que solo 2 distrito cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), 4 distrito dispone de al menos un Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres (EVAR) y 5 distrito cuentan con información técnico-científica elaborada por entidades especializadas ya sea de INGEMMET, IGP y/o ANA.

Respecto a la ejecución presupuestal 2026 del Programa Presupuestal 0068, solo 1 distrito asigna recursos al producto 3000737 "Estudios para la estimación del riesgo de desastres", ningún distrito destina recursos al producto 3000735 "Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros", evidenciando una limitada priorización de inversiones orientadas a la reducción del riesgo.

Se recomienda dar asistencia técnica a los 5 distritos en la programación del P0068 con la finalidad de fortalecer la priorización de recursos en el producto 3000735, orientado al desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, así como promover la generación y uso efectivo de la información técnico-científica generada por entidades técnicas como ANA, INGEMMET e IGP, para la identificación de puntos críticos, zonas de riesgo, que sirva para elaboración de PPRRD y EVAR, y sirva de sustento para la formulación y ejecución de proyectos e intervenciones de prevención, protección física y correctivas del riesgo de desastres en los territorios con mayor exposición a peligros.

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

EV-341	DEPARTAMENTO LIMA	PROVINCIA LIMA	DISTRITO VILLA EL SALVADOR										
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 2/8/2026 02:00 horas TIPO DE PELIGRO Por Residuos Sanitarios LUGAR avenida Separadora Industrial en Sector 1 Grupo 1, lotes 9 y 11, en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima. DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9985 - 3/8/2026 / COEN - INDECI / 23:40 HORAS (Reporte N.º 3)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>75</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>70</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></table> A consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado se ocasionó la expulsión de residuos sanitarios que causó daños materiales (viviendas) 	Dato	Descripción	Afectados	75	Viv. Afectadas	70	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	CENEPRED atraves de la DIMSE realiza seguimiento y Monitoreo, se identificó que este tipo de peligro no presenta una ocurrencia frecuente en dicha jurisdicción; el gobierno local si cuenta con documentación técnico-científica para la estimación del riesgo y con instrumentos de gestión del riesgo de desastres como el informe de Evaluación del Riesgo (EVAR) y el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD). por otro lado, se verificó la ausencia de programación presupuestal en el Programa Presupuestal 0068 para medidas correctivas de reducción del riesgo de desastres. En ese contexto, se recomienda que se brinde asistencia técnica al gobierno local para fortalecer sus capacidades en el uso de información técnica para la toma de decisiones e impulsar la incorporación de recursos presupuestales orientados a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres.	EVAR Año 2022 Informe de evaluación de riesgos por sismo N°015 del asentamiento humano Juan Pablo II de Villa, del distrito Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima Año 2022 Informe de evaluación de riesgos N°014 por sismo en la asociación de vivienda comité de poseionarios de la zona Lomo de Corvina los damnificados de Cocalla, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima y departamento de Lima Año 2022 Informe de evaluación de riesgos N°022 por sismo originado por interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, de la asociación de vivienda José Carlos Mariátegui de VES, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima y departamento de Lima Año 2021 Informe de evaluación de riesgo originados por incendio industrial en el área de tanques de almacenamiento - cota alta de refinería Conchán, distritos de Villa El Salvador y Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima Año 2025 Informe de evaluación de riesgos por sismo N° 003 del asentamiento humano Valle de Jesús, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima Año 2025 Estudio de evaluación de riesgos por sismo N° 001 del asentamiento humano Héroes del Cenepa, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima PPRRD 2023-2026 Plan de prevención y reducción del riesgo del distrito de Villa El Salvador 2023-2026 INFORMES TÉCNICOS INGEMMENT Informe Técnico N° A7622 Evaluación de peligros geológicos en el sector 9 Grupo Residencia 3-A (Lomo de Corvina) 2025 INGEMMENT Inspección geológica, geodinámica e ingeniero-geológica del sector Lomo de Corvina 2011 INGEMMENT Informe Técnico N° A6452: Inspección de seguridad física AA. HH. Héroes delCenepa, distrito Villa el Salvador, provincia y región Lima2010
Dato	Descripción												
Afectados	75												
Viv. Afectadas	70												
Estado EDAN	En proceso												
Estado BAH	En proceso												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (6)													
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/515,178 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/671,211	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/135,000 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/26,000	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ACTIVIDAD PIM: S/15,827 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/62,000											

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

EV-342	DEPARTAMENTO LORETO	PROVINCIA MAYNAS	DISTRITO PUNCHANA								
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS								
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 30/7/2026 04:20 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR A. H. Nuevo Versalles, distrito de Punchana, provincia de Maynas. DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9910 - 2/8/2026 / COEN-INDECI / 11:33 HORAS (Reporte N.º1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>21</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>6</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (viviendas) 	Dato	Descripción	Afectados	21	Viv. Afectadas	6	Estado EDAN	En proceso	CENEPRED a través de la DIMSE realiza seguimiento y monitoreo, identificando que el distrito si cuenta con instrumentos de gestión del riesgo de desastres como Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR) y el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD).por otro lado , se verificó la ausencia de programación presupuestal en el Programa Presupuestal 0068 para acciones de estimación del riesgo y medidas correctivas de reducción del riesgo de desastres. En ese contexto, se recomienda que se brinde asistencia técnica al gobierno local para fortalecer sus capacidades en la elaboración de dichos instrumentos, promover el uso de información técnica para la toma de decisiones e impulsar la incorporación de recursos presupuestales orientados a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastre.	EVAR Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial en el centro poblado de Punchana, distrito de Punchana, provincia de Maynas y departamento de Loreto PPRRD 2023-2026 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres 2023 - 2026 de la Municipalidad distrital de Punchana INFORMES TÉCNICOS ANA Resolución Administrativa N° 315-2017-ANA-ALA-IQUITOS - Delimitación de faja marginal de la quebrada Ramirez. 2017
Dato	Descripción										
Afectados	21										
Viv. Afectadas	6										
Estado EDAN	En proceso										
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)											
PRODUCTOS (5)											
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/334,579	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/25,000	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/20,000									
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/121,760	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/5,500										

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

EV-343	DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROVINCIA MARISCAL NIETO	DISTRITO CARUMAS										
DATOS GENERALES	IMPACTO		DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 19/7/2026 10:02 horas TIPO DE PELIGRO Caídas LUGAR localidad de Somoa, distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto DEE VIGENTE NO TIENE ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9882 - 1/8/2026 / COEN - INDECI / 05:25 HORAS (Reporte N.º 2)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Damnificados</td><td>3</td></tr><tr><td>Viv. Inhabilitables</td><td>1</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>Culmino</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr></table> Se registró un derrumbe de rocas que causó daños materiales (vivienda) 	Dato	Descripción	Damnificados	3	Viv. Inhabilitables	1	Estado EDAN	Culmino	Estado BAH	En proceso	CENEPRED a través de la DIMSE realiza seguimiento y monitoreo, identificando que el distrito no cuenta con instrumentos de gestión del riesgo de desastres como la Evaluación del Riesgo (EVAR) y Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD). Asimismo, se verificó la ausencia de programación presupuestal en el Programa Presupuestal 0068 para acciones de estimación del riesgo y medidas correctivas de reducción del riesgo de desastres. En ese contexto, se recomienda que se brinde asistencia técnica al gobierno local para fortalecer sus capacidades en la elaboración de dichos instrumentos, promover el uso de información técnica para la toma de decisiones e impulsar la incorporación de recursos presupuestales orientados a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastre.	EVAR — PPRRD — INFORMES TÉCNICOS ANA Resolución Directoral N° 0821-2024-ANA-AAA.CO: Delimitación de faja marginal del embalse Pasto Grande, distrito de Carumas, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua ANA Resolución Directoral N° 085-2020-ANA-AAA.CO - Delimitación de faja marginal del canal Pasto Grande, desde la bocatoma Campamento Humalso hasta la rápida Chilligua 2020
Dato	Descripción												
Damnificados	3												
Viv. Inhabilitables	1												
Estado EDAN	Culmino												
Estado BAH	En proceso												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (1)													
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/398,728													

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

EV-344	DEPARTAMENTO PIURA	PROVINCIA AYABACA	DISTRITO PACAIPAMPA												
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS												
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 2/8/2026 09:30 horas TIPO DE PELIGRO Por Incendios Forestales LUGAR centro poblado Tierra Colorada, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca. DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 10042 - 5/8/2026/ COEN - INDECI / 05:50 HORAS (Reporte N.º 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Damnificados</td><td>5</td></tr><tr><td>Viv. Destruidas</td><td>1</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>En proceso</td></tr><tr><td>Infraestructura</td><td>cobertura vegetal 25 (ha)</td></tr></table> Se registró un incendio forestal que ocasionó daños materiales (vivienda), asimismo daños a sectores diversos (cobertura natural) 	Dato	Descripción	Damnificados	5	Viv. Destruidas	1	Estado EDAN	En proceso	Estado BAH	En proceso	Infraestructura	cobertura vegetal 25 (ha)	CENEPRED atraves de la DIMSE realiza seguimiento y Monitoreo, identificando que el distrito no cuenta con Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), si cuenta con informes de Evaluación del Riesgo (EVAR) pero no relacionado al tipo de peligro registrado . Asimismo, se verificó la ausencia de programación presupuestal en el Programa Presupuestal 0068 para acciones de estimación del riesgo y medidas correctivas de reducción del riesgo de desastres. En ese contexto, se recomienda que se brinde asistencia técnica al gobierno local para fortalecer sus capacidades en la elaboración de PPRRD , y promover el uso de información técnica para la toma de decisiones e impulsar la incorporación de recursos presupuestales orientados a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastre.	EVAR Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por inundación pluvial en el sector 7, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por inundación pluvial en el sector 6, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por lluvias intensas en el sector 1, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por inundación pluvial en el sector 8, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por lluvias intensas en el sector 2, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por lluvias intensas en el sector 4, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por lluvias intensas en el sector 3, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura Año 2019 Informe de evaluación del riesgo por inundación pluvial en el sector 9, distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, departamento de Piura PPRRD — INFORMES TÉCNICOS INGEMMENT Informe Técnico N° A7155: Evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa en el Área Urbana de Pacaipampa, distrito Pacaipampa, provincia Ayabaca, región Piura. 2021
Dato	Descripción														
Damnificados	5														
Viv. Destruidas	1														
Estado EDAN	En proceso														
Estado BAH	En proceso														
Infraestructura	cobertura vegetal 25 (ha)														
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)															
PRODUCTOS (3)															
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/154,097		3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/488,903	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/12,000												

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AFECTACIONES POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS N° 032 DIMSE-CENEPRED DEL 30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2026

EV-345	DEPARTAMENTO PIURA	PROVINCIA PIURA	DISTRITO TAMBO GRANDE										
DATOS GENERALES	IMPACTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA PARA MEDIDAS CORRECTIVAS										
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA 1/8/2026 10:00 horas TIPO DE PELIGRO Vientos Fuertes LUGAR el centro poblado de Sinchi Roca, distrito de Tambogrande, provincia de Piura. DEE VIGENTE peligro inminente NÂ° 97/2026 ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE REPORTE COMPLEMENTARIO REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 10043 - 5/8/2026 / COEN - INDECI / 06:00 HORAS (Reporte N.° 1)	<table><tr><th>Dato</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Afectados</td><td>4</td></tr><tr><td>Viv. Afectadas</td><td>2</td></tr><tr><td>Estado EDAN</td><td>Culmino</td></tr><tr><td>Estado BAH</td><td>Culmino</td></tr></table> Se registraron vientos fuertes que causaron daños materiales (vivienda) 	Dato	Descripción	Afectados	4	Viv. Afectadas	2	Estado EDAN	Culmino	Estado BAH	Culmino	CENEPRED atraves de la DIMSE realiza seguimiento y Monitoreo, identificando que el distrito no cuenta con Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) pero si cuenta con informes de Evaluación del Riesgo (EVAR) pero no relacionado al tipo de peligro registrado. Asimismo, se verificó la ausencia de programación presupuestal en el Programa Presupuestal 0068 para medidas correctivas de reducción del riesgo de desastres. En ese contexto, se recomienda que se brinde asistencia técnica al gobierno local para fortalecer sus capacidades en la elaboración de PPRRD , y promover el uso de información técnica para la toma de decisiones e impulsar la incorporación de recursos presupuestales orientados a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastre.	EVAR Año 2017 Informe de evaluación del riesgo de inundación pluvial y fluvial originado por lluvias intensas en el área urbana del distrito de Tambogrande, provincia y departamento de Piura PPRRD INFORMES TÉCNICOS IGP Inspección geodinámica en C. P. Malingas, caseríos Esperanza mi Cautivo CP 8 y Monte Verde Bajo, (provincia Tambogrande - provincia y región Piura). Informe Técnico N° 019-2022-IGP Ciencias de la tierra sólida2022 IGP Inspección geodinámica en C. P. Malingas, provincia Tambogrande – provincia yregión Piura. Informe Técnico N°013-2022/IGP Ciencias de la tierra sólida2022 IGP Estudio de zonificación sismo-geotécnica del distrito de Tambogrande, provincia de Morropón - Piura 2020 ANA Resolución Directoral N° 827-2018-ANA-AAA-JZ-V - Delimitación de la faja marginaldel Río Piura 2018
Dato	Descripción												
Afectados	4												
Viv. Afectadas	2												
Estado EDAN	Culmino												
Estado BAH	Culmino												
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PP0068 2026 (CONSULTA AMIGABLE)													
PRODUCTOS (6)													
3000001: ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PIM: S/350,505	3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/60,000	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ACTIVIDAD PIM: S/28,000											
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/526,998	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ACTIVIDAD PIM: S/203,845	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTIVIDAD PIM: S/49,000											