

REPORTE 006.1 DIMSE CENEPRED (19.07.2026) 9:38 PM

1. **EVENTO:** SISMO DE MAGNITUD 5.1 **DIA:** 18 de julio de 2026, a las 21:24 horas
2. **EPICENTRO:** EN EL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – JUNÍN
3. **REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 9430** - 19/7/2026 / COEN-INDECI / 17:20 HORAS (Reporte N.º 7)

El sismo de magnitud 5.1 registrado en Chongos Bajo (Junín) el 18 de julio de 2026 un saldo oficial de 5 fallecidos, 32 heridos, 350 personas damnificadas y 120 afectadas y severos daños estructurales que requieren una intervención enfocada en la gestión correctiva del riesgo.

3.1. Diagnóstico de Daños y Vulnerabilidad

La infraestructura local evidenció una alta vulnerabilidad ante movimientos sísmicos, asociada al Sistema de Fallas Activas Altos del Mantaro. Los impactos clave se distribuyen en los siguientes sectores:

- **Vivienda y Habitabilidad:** Se reportan 52 viviendas destruidas, 27 inhabitables y 37 afectadas estructuralmente en la provincia de Chupaca y Huancayo. Las calles de acceso en el área del epicentro quedaron bloqueadas por el deslizamiento de tierras y el colapso de casas de adobe.
- **Infraestructura Educativa:** Tres instituciones educativas sufrieron daños estructurales. La I.E. N.º 30163 (Chongos Bajo) presenta rajaduras en cinco aulas, comedor y cocina; la I.E. Amauta registra vidrios rotos; y la I.E. San Pedro (Ahuac) tiene rajaduras en diversos muros.
- **Sector Salud:** Tres Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) resultaron afectadas pero siguen operativas. Se identificaron fisuras en la UCI pediátrica del Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, así como daños en el Hospital Daniel Alcides Carrión y en el Puesto de Salud de Chupuro.
- **Servicios Básicos:** Interrupción masiva del suministro eléctrico que afectó inicialmente a 61,642 usuarios por daños en ocho alimentadores. El servicio de telefonía móvil de Bitel sufrió caídas temporales debido a la falta de energía comercial.
- **Patrimonio Cultural:** Colapsó la Cruz de Cani Cruz de la Iglesia y Restos del Antiguo Convento de "Santiago de León", considerado patrimonio histórico.
- **Medios de Vida:** En el aspecto pecuario, murieron 5 cabezas de ganado vacuno por caídas de corrales.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y Fortalecimiento de la Democracia"

4. ANALISIS DE ESTUDIOS TECNICOS EXISTENTES SEGÚN REPORTE DE PERCEPCIÓN DEL SISMO EN EL PROVINCIA DE CHUPACA Y HUANCAYO:


N°	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	PERCEPCIÓN	PPRRD	EVAR	INGEMMET	ANA
1	JUNÍN	CHUPACA	CHUPACA	Leve	SI	NO	SI	SI
2	JUNÍN	CHUPACA	AHUAC	Moderado	NO	NO	NO	NO
3	JUNÍN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	Moderado	NO	NO	NO	NO
4	JUNÍN	CHUPACA	HUACHAC	Leve	NO	NO	NO	NO
5	JUNÍN	CHUPACA	HUAMANCACA CHICO	Moderado	NO	NO	SI	SI
6	JUNÍN	CHUPACA	SAN JUAN DE YSCOS	Leve	SI	NO	NO	NO
7	JUNÍN	CHUPACA	SAN JUAN DE JARPA	Moderado	NO	NO	NO	NO
8	JUNÍN	CHUPACA	TRES DE DICIEMBRE	Leve	NO	NO	NO	NO
9	JUNÍN	HUANCAYO	HUANCAYO	Leve	SI	NO	SI	NO
10	JUNÍN	HUANCAYO	CHUPURO	Moderado	NO	NO	NO	NO
11	JUNÍN	HUANCAYO	HUAYUCACHI	Moderado	NO	NO	NO	NO
12	JUNÍN	HUANCAYO	VIQUES	Moderado	NO	NO	NO	NO
13	JUNÍN	HUANCAYO	HUACRAPUQUIO	Moderado	NO	NO	NO	NO

FUENTE: REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 9422 - 18/7/2026 / COEN-INDECI / 23:30 HORAS (Reporte N.°1)
REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 9430 - 19/7/2026 / COEN-INDECI / 17:20 HORAS (Reporte N.° 7)

solo 2 provincias y 1 distrito cuentan con PPRRD no relacionados al peligro sismo, así también 3 distritos cuentan con estudios técnicos (INGEMMET) relacionado peligro geológico


5. INSTRUMENTOS DE GESTION GRD EXISTENTES DE PROVINCIA HUANCAYO

PPRRD PROVINCIA HUANCAYO



TIPO MULTIPLELIGRO

OPINION TECNICA INGEMMET



EVALUACION PELIGRO GEOLOGICO



PERÚ

Ministerio de Defensa


Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres - CENEPRED

Dirección de Monitoreo
Seguimiento y Evaluación


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y Fortalecimiento de la Democracia"

6. INSTRUMENTOS DE GESTION GRD EXISTENTES DE PROVINCIA CHUPACA

PPRRD DISTRITO DE CHUPACA



PPRRD DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS




Peligro frecuente: lluvia intensa


Peligro frecuente: Helada

7. ESTUDIOS DE ENTIDADES TECNICAS EXISTENTES DE DISTRITOS PERCIBIDOS PROVINCIA DE CHUPACA:

DISTRITO DE CHUPACA



DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO





8. Seguimiento presupuestal P0068(consulta amigable MEF)

PROVINCIA CHUPACAS

8.3.1. Año 2026 programa en P0068 recursos:

Producto:

3000001: ACCIONES COMUNES MONTO S/.24,000 **avance al 42.5%**
destinado a

5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES PIM MONTO S/ .21,413 **avance al 00.0%**

no registra Programación Presupuestal del PP 0068 destinada a productos de reducción
del riesgo de desastres

PROVINCIA HUANCAYO

8.3.2. Año 2026 programa en P0068 recursos:

Producto:

3000001: ACCIONES COMUNES MONTO S/ .3,803 **avance al 0.00%**
destinado a

5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES PIM MONTO S/ .53,548 **avance al 39.8%**

3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA
FRENTE A PELIGROS PIM MONTO S/ .40,225 **avance al 45.9%**
destinado a

5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA
FRENTE A PELIGROS

3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES PIM MONTO
S/ .463,350 **avance al 40.00%**
DESTINADO A

5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA PIM MONTO
S/ .49.305 **avance al 45.4**

registra Programación Presupuestal del PP 0068 destinada a productos de reducción del
riesgo de desastres, pero no para tipo de peligro sismo.

Brecha Crítica: Ninguna de las dos provincias registra programación presupuestal en el PP 0068 dirigida específicamente al peligro sísmico (Huancayo prioriza el mantenimiento de cauces frente a inundaciones, y Chupaca tiene 0% de ejecución en preparación y respuesta).

9. RECOMENDACIONES:

9.1 Provincia de Chupaca – Generación de Instrumentos Técnicos:

Se recomienda hacer uso del 57.5% del presupuesto asignado a la actividad **5004280 (Desarrollo de Instrumentos Estratégicos)** para financiar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) enfocado en sismos.

coordinar con el **Instituto Geofísico del Perú (IGP)** la elaboración de estudios de **microzonificación sísmica** para los distritos de **Chongos Bajo** y **Pumpunya**, considerando su proximidad al **Sistema de Fallas Altos del Mantaro**, condición que incrementa la necesidad de contar con información detallada sobre el comportamiento sísmico local. Estos estudios constituirán un insumo técnico fundamental para orientar el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la evaluación de las condiciones del suelo, así como para sustentar el otorgamiento de licencias de edificación y la reconstrucción segura de viviendas, reduciendo el riesgo de nuevas pérdidas ante futuros sismos.

9.2 Provincia de Huancayo – Regulación del Crecimiento y Licencias:

Se recomienda orientar que el 60% restante del presupuesto del producto **3000736 (Edificaciones Seguras)**, acelerando la actividad **5005568 (Inspección de Edificaciones y Control Urbano)**.

Implementar supervisiones técnicas estrictas e inopinadas en las zonas afectadas de Huancayo para prohibir el uso de adobe tradicional sin refuerzo en los nuevos proyectos de vivienda.

9.3. Zonificación de Áreas Inhabitables:

Identificar las zonas con alto riesgo por el sismo para declararlas zonas intangibles o no mitigables, evitando el reasentamiento en esos mismos puntos de las 52 familias damnificadas.

9.4. Recomendaciones sectoriales e interinstitucionales para la reconstrucción

Evaluación de Seguridad de Suelos: es necesario contar con estudios de microzonificación sísmica en distrito de Chupaca y Huancayo, considerando la cercanía al Sistema de Fallas Altos del Mantaro, antes de autorizar la reconstrucción de viviendas.

Reforzamiento Estructural Obligatorio: Establecer programas de asistencia técnica para que la reconstrucción de las 48 viviendas colapsadas y las IPRESS afectadas adopte la norma técnica de edificación sismorresistente, priorizando la sustitución de estructuras de adobe vulnerables.

Reparación Segura de Locales Educativos: Intervenir de manera prioritaria las rajaduras de los muros en las instituciones N.º 30163 y San Pedro para garantizar la continuidad del servicio escolar en ambientes estructuralmente seguros.

Resiliencia de Servicios Públicos: Se debe rehabilitar las redes de distribución eléctrica de baja tensión afectadas en Pumpunya.